



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

Заведующей МБДОУ № 17 п. Мичуринский

Хайдуковой Е.В.

**Прокуратура
Успенского района**

ул. Ленина, 110, с. Успенское, Россия, 352450
тел. 8 (86140) 5-52-75

28.06.2023 №27-01/Прдп311-23-20030051

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об антитеррористической
защищенности объекта образования,
о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объекта, а также соблюдения законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой в деятельности МБДОУ № 17 п. Мичуринский выявлены нарушения в указанной сфере.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет предупредительных мер, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма являются одними из основных принципов противодействия терроризму.

В соответствии с п. 6 ст. 6 Закона № 35-ФЗ под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

В силу п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований. в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей) должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с п. 5 требований к антитеррористической защищенности объектов относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (далее - Требования № 1006) ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Согласно п. 6 Требованиям № 1006 в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов просвещения с учетом их

значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения, степени угрозы совершения террористического акта, степени потенциальной опасности совершения и возможных последствий совершения террористического акта осуществляется категорирование объектов (территорий).

Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При проведении проверки МБДОУ № 17 п. Мичуринский выявлены следующие нарушения:

— в нарушение п. 48 Постановления Правительства РФ № 1479 руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

— в нарушение п. 409 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 1479) огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра;

— в нарушение п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143 -2009. ст. 5,6 Закона № 123-ФЗ не размещен плана эвакуации не соответствует графическим обозначениям, места размещения самого плана.

— в нарушение пп. В п. 27 Постановления Правительства РФ № 1479 допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).

Таким образом, работники МБДОУ № 17 п. Мичуринский проявляют бездействие в части выполнения требований к антитеррористической защищенности объекта, что нарушает права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе детей, на защиту жизни, здоровья, а также имущества в случае возникновения террористического акта, а также создает недостатки антитеррористической защищенности объекта, выраженные в неподготовленности к минимизации и (или) ликвидации последствий возможных проявлений терроризма.

Данные обстоятельства являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению, а виновное лицо - привлечению к дисциплинарной ответственности.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении закона.
3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Успенского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме отдельной справкой в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
старший советник юстиции

Р.П. Швецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7F8B3181508927537A6572DCBD75539A

Владелец Швецов Роман Петрович

Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024