

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №17 П.МИЧУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕНСКИЙ РАЙОН**

АКТ

осмотра игрового оборудования на участках

от 02.08.2023 г.

Владелец: МБДОУ детский сад № 17

Адрес установки: МБДОУ детский сад № 17, пос. Мичуринский, ул.Ленина,д.1 (участок ясельной группы, участок средней группы, участок старшей группы).

Характеристика поверхности игрового оборудования:

Деревянные конструкции с деревянными поверхностями, железные конструкции с деревянными поверхностями.

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Лестница для лазанья на участке ст.гр.)	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
2	Песочницы (на участке ст.гр., ср.гр., яс.гр.)	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
3	Кораблик деревянный (на участке ср.гр)	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
4	Стол со скамейкой (на участке ст.гр., ср.гр., яс.гр.)	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		

5	Лестница- дуга на участке ст.гр.	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
6	Ворота футбольные с баскетбольным щитом и кольцом- 2шт.	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
7	Бревно подвесное	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
8	Бум-бревно	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		
9	Шведская стенка для лазанья	Поверхность чистая, расстояние от частей оборудования до поверхности земли соблюдено, все детали целые.	Дефектов и неисправностей не обнаружено		

Проведенный осмотр и проверку работоспособности игрового оборудования на участках МБДОУ детский сад № 17 подтверждаем.

Комиссия: Хайдукова Е.В. _____ заведующий

Зуева А.С. _____ завхоз

Некрасова Е.С. _____ ответственный по охране труда

